

中 西 兵 略 指 掌


軍器八

水雷船水雷舢舨水下行之舢舨各式圖說

沅南陳龍昌成叔甫輯

水雷船乃特設出海快船。運用水下攻打軍具如自行魚雷。拖放魚雷。司拍水雷等。水師兵船賴以幫助。當戰時。鐵甲敵船已攻壞。特用水雷以了結之。並可攻擊敵人封口。礮船與敵人水雷船總之此種水雷船之妙全恃乎撞頭與水雷而不用礮。顧亦有用挽鷹法爾脫。即格林。他種轉捩礮所以防禦敵人擒撲誠不可少。阿拉姆水雷船二十七尺六寸。喫水十一尺。皆鐵為之。有夾層船底。亦分不通水之艙房。即有破損而船不至沈。行轉輪舵。用一副汽機。如第一百四十五圖。此舵輪名法和勒輪。裝於直柱輪條偏出輪旋轉輪翼。將水推後。則前此轉半週情形也。又轉半週則輪翼如側翅行。但令偏出輪旋轉。合度。輪翼可隨之轉向。較舵愈寬。便捷且船轉時。船似在磨心上轉而不離其處。輪翼如法旋轉。則船向前行或作退行亦可。或前或却而機器仍一順行動。毋庸更兼也。依上所說器具。不獨船有速行之利。即機器亦易於料理。為水雷船最上乘。決以急戰時。船頭尾轉向須靈活也。水雷船甲並機器如第一百四十六圖。司拍水雷用法。即一長鐵箭。在中層艙內。擋於架上。其外端。擋於船槽筒內。置水雷。以繩索與機器管束之。船旁之水雷桿。長十八尺。

美圖阿拉姆水雷船



第一百四十六圖長鐵筒置水雷式



第一百四十五圖和國勒輪轉機汽機



船頭之水雷杆長三十二尺。如敵船旁有阻礙水雷之物，則水雷有報信法，立刻報知，即可不令誤炸。追船之撞頭撞去其物，始可令炸也。阿拉姆水雷船之機器為康諾特機器，有四個多管鍋，計水熱面積有四千六百平方面尺。其速率每小時行十六哩，追船之上頂高水面底三尺。船上置電光燈，船旁又有機器礮，即格林礮，此為極猛烈之船。有撞頭又放水雷，果如法以水雷用法，水雷置於近船底之平行筒，而兩行美國之水雷為足，雄視四方矣。水雷用法，端有扇門，水雷到筒而開外扇門，如行第一百四十八哩，行近敵船外，扇門開，用抽氣管噴氣，水雷為氣送出筒口，接觸船身，即為此新式水雷船。要務此機器之漲力，每方寸有二百磅，有余，是以推送水雷之。制水雷每方寸著力三十五磅，以推送水雷行三十哩，則有二十萬磅總力，著於水雷，當所以水雷出筒，汽機即令船退行，而水雷回力亦有一千四百磅之助，其退行一百四十九哩，推法也。惟其他相類之戰具，均須試驗真確，纔曉得其合用，其行驶



第一百四十八圖

抽氣噴嘴水雷發式



人手須有法可避槍彈。以此禦敵人防船。而本船亦可作巡船用。須雙造之。船頭尾可帶小礮。近數年來試驗多方。造成水雷船板。大半依上各要務而造之。其在叨內克勞夫廠公司與耶洛公司製造居多。耶洛久馳名。精製快船。荷蘭意大利兩國水雷船。即內克勞夫公司所造。長七十六尺。闊十尺。每小時行十八繩結。與英法水雷船相同。其汽機發二百五十匹馬力。船頭寬大。出海更屬合宜。荷蘭船用凹脫

拖水雷。皆須用小輪船以行之。而造此種船。須知以下數要。一。每小時須行十八繩結以上。二。機器行動。須無聲。三。油清無漏。三管束簡便。四。不令煙與火上處。五。發行動。立刻可待。六。須製成不通水之隔牆。前後包裹。免浪濶入。七。船中

律特水雷與法國水雷同意大利船用懷脫海特魚水雷。拉得納尹船如第一百五十三圖
為英國家製造通長八十四尺濶十尺十寸喫水五尺。汽機有三百五十匹馬力機器與上同船體鐵板較常更重船腹亦更膨合於行大風浪之用並以行海日久船房愈實底其轉舵之處在船頂轉塔內轉之。有雷具通至機器船此轉塔四圓滑如有礮彈打到則塔得彈力即隨之而轉彈即滑脫不能打入塔內塔之上下各縫盛有三螺旋柱可旋令高下之此即四面瞭望之隙縫本船帶有魚雷從船頭推送下水用半動特急轉輪抽空氣壓令入魚雷初試行時每小時行十九繩結又十分結之四若帶魚雷航行駛則略緩然亦必過十八繩結英國家照式令造多號今尚為製造

法國水雷船比上更大之船長八十七尺六寸喫水約五尺鐵板比拉得納尹更重速率每小時行十八繩結其螺旋裝於舵前更便於轉舵船之鐵板胥胥在水線下者皆鍛白鉛以免鏽煙通底有收火星之具是以黑夜行駛敵不能見此船戰具帶凹脫律懸水雷與上同二等水雷船又帶懷脫海特魚雷船頭又有大力執具俾迅撞敵船時不致自損

叨內克勞夫公司為歐洲各國造如第一百五十五圖長六十尺濶七尺六十吋喫水三尺每小時行十六繩結帶懷脫海特魚雷用法見前今益於一百五十五圖內復顯明之其一百五十圖魚雷在船頂兩旁一百五十六圖一雷已在發放位置一雷仍在船頂此種船已造成四號為英水師船赫克拉船名帶往地中海巡邏海浪舉動並無不便扯進扯出亦無損累懸於螺旋柱二十四小時亦無礙下水亦妥叨內克勞夫水雷架頗合用行駛浪濤一無聲響黑夜距百碼遠瞭望不能見叨內克勞夫暗輪為其獨創妙法與勝道難爾脫暗輪有異勝道難爾脫輪翼帆叨內克勞夫公司汽機著實可恃以切蘇威克地方有兵船汽機

船雷水尹納得拉圖三百五十一第



用兩年有餘而一無損壞以是知其製法甚堅固也。耶洛公司水雷船此公司在倫敦阿爾莫夫泰克斯地界本造水雷船名船行迅速為各廠之冠近為英國及歐洲各國製造水雷船其船荷蘭水雷船一千八百七十五年耶洛公司所造為一小輪船長六十六尺闊十尺深五尺汽爐與汽車爐相彷彿壓力每方寸重一百四十磅能發二百匹馬力。水雷船之極快無與比者如第一百六十二圖耶洛公司代二繩結即每小時行二十五英里又四分里之一載具物件裝有六頃重又四分噸之三耶洛公司為英法國造水雷船西班牙奧斯馬加意大利等國亦請其製辦焉。俄國暗輪水雷船布國人舒暴為十七八年舒暴於布國東界代俄造船十號如第一百六十三圖船身六十六尺濶十一尺三寸鋼厚紙八分寸之一行十八繩結或用司拍水雷或懷威魚雷或哈卓施水雷以冷水噴之每小時輪轉三百八十次暗輪徑四尺每小輪船本體外有十百利而西班牙奧斯馬加意大利等國亦請其製辦焉。此船定製合同每小時訂行十六繩結或前或却均靈行十八繩結或用司拍水雷或懷威魚雷或哈卓施水雷以小輪船為之。置司拍水雷如第一百六十五圖其產線

船雷水大陸圖法圖四十五百一第



船雷水聲無大勢見內明見圖五十五百一第



式用遼雷濱步船頂和圖六十五百一第




式雷水相司置船輪小圖五十六百一第



式雷水輪暗國三十六百一第



式雷水快船司公洛車英圖二十六百一第



即指明司拍水雷製備之狀並捍機臥之虛擗每小時船行六里結至九里船自行翻身水雷船出戰法此船被擒大驚以臨陣情形變幻無端視其津慮何如耳

保衛水雷船以防禦敵水雷為第一要着一船旁十尺或十五尺許用擋木西名或
婆娘或擋木上置鐵網二用鐵絲籠或鐵線以船上纏繩扳住可隨意由水拉起三有是防具加用巡查輪船舢舨成排以助防之四成排之防護舢舨距水雷船二百碼或三百碼用鐵鏈牽連之此外復有巡查舢舨可無須他具也五用電光燈水雷破此即小破彈能打入水雷船又俯度可甚低凡水雷船出戰時先須預備此數種防法為要務是以先論及之其擋木鐵絲籠等敵人來封海面甚不合用而此水雷船特備此防具以攻擊封口敵船最為便安如水雷船前往敵人海口而欲泊者則用以上其一其二之防法如巡船舢舨用電光燈可以防敵人水雷即有魚雷亦無懼顧以此防具防之本船殊不便。若非必不得已則無須往泊敵口即或往海又須等

及出路極有把握為要。水雷船帶司拍水雷以攻此，有防之水雷船則必不得手。若彼無救生像皮帶，必為轟沉。以水雷船攻敵兵船，必用四號僚往水手不可多。人祇期人人得用，皆有滅此朝食之志。不避敵人火器，或一二水雷船已被轟去，亦勇往不退。須知攻去敵船，祇期一水雷船得手即可奏功。迨水雷船行近敵船，以兩船分攻其肩，以兩船夾攻其尾，均不可有游移之見，直攻其要害處。以魚水雷出，攻其梢，有異須行近敵船，不使敵知。追遠近合度，即放下魚雷，距度不可多五百碼。若相近二百碼，更好。此外更用巡查舢舨，出沒不定，以引誘敵人之巡查舢舨，令皆分散。然後水雷船可相機以盡其職。司或謂船上用電光燈，則非出攻者所宜。以電光照耀，敵人易認，必不能得其所欲為也。福奧斯陪留有保護水雷船法，令不沉沒。敵人雖用密制呂后斯（格林破馬等類）的尾，亨利來福槍及他槍等攻擊，而水雷船仍輕浮。福奧斯陪留、英國陸軍之克納埠製法如下。以像皮及相類物膠住於鐵質金板鋼板等像皮有凹凸

加一潭穿而速自收縮以補其空水即不入或以有凹凸力之他質物如雜質金像皮等併和製之附黏於船之要害處船板於像皮中間為夾層中黏一物曰坎潑安列康此來層為新式緊要處令坎潑安列康黏像皮於鐵板貼鑿均與併膠住像皮固身變貼萬一被敵槍彈洞穿鐵板近洞夾層之像皮脫離船板不啻扇門聚開其洞不任水漏入蓋槍彈穿過像皮像皮祇作一縫立刻還原並縫亦莫辨也像皮膠住鐵船板而中間若無坎潑安列康之膠物則敵彈所穿像皮亦必破洞何則像皮為鐵碎而扯去一塊也即或像皮收縮還原而潮水必早漏入夾縫中乘之外潮衝激像皮將全行脱落仍然無用以是知福莫斯陰留用夾層之物實為大益永無沈沒之患而法國新用此法以成水雷炮基合用

水下駛行水雷船須循以下數法為之於水雷之用大有便益關係一千七百五十五年即乾隆三十五年薄些納音創水下行船此船能容一人其內空氣可數一人半小時三十之用水下行船要務一其船能容機器及人與合用物件二須易於駕駛轉舵靈便三船須略寬便於動作四須充足清潔空氣令船上人限時所用並設法銷去人呼之濁氣五能隨意弁流至所欲沉度不拘行泊六船中人有法可自放出無須外人開放七有燈照者指南針羅盤八製造逾格堅固不受深水壓力座燭古人用

人力行船今不合用。用壓槳之空氣。

如裏魚水雷船法

機器之水汽較用人力勝倍。候此船

所難者在水下行駛。祇憑羅盤針知方向而已。若欲行至所應到之處。則必不能。蓋無從瞭見也。


法國水下行之水雷船名潛郎。述儀法之水師提督。諸骨牙與字盧尺深九尺。龍骨兩旁有小龍骨佐之。壓槳空氣機兩側船內置指南針。則向行駛有水表測況。渡深淺又有空氣和頸明船內氣壓力之大小。船底有長方喇叭為人入水之處。人抱水雷至敵船底裝之。而復回船。船頂有圓洞門為人出入處。又有鐵轉塔四個。有玻璃窗。船內有噴水法。驅逐漏氣由船頂小洞而出。水體取水有恒升車。驅水出船則以壓槳空氣船之行三隻。噴槍用四人。每小時行四道。每鍋二具。以十五寸徑彈為之。年用鐵珠鑿穿。進船旁不通水之像皮囊匣。曾試演數次。未識臨陣時。合用與否。

凡水下行驶之船。無甚大用。以之查探敵人水雷。實屬危險。即欲以之尋去敵雷。於今事勢亦甚難得手也。

電光燈鏡


欲獲兵船以免各種水雷轟擊需用電光燈校巡小輪船與特設之攻水雷砲砲名
撓騰勿羅脫又好蚩扣斯即機器格林碳之類電光燈於海中照耀小快輪船周圍校巡皆水
師自為防護用以查察敵雷一得敵雷所在即以此機器砲破之至於鐵網擋架要
姆等前曾言及固足以為兵船自衛之需顧兵船帶此種器具行駛反阻其靈便之
用是以衛船穩法為日後所不可少者莫如電光燈攻雷砲與巡查小輪船三者之
便也西門電光燈為水師兵船四周防護之要件較他電具更佳布國暨歐洲各
符甚合於利惹船名兵船之用且謂此簡便小與我等奇之其製甚便其價甚廉矣
船可常預備如以兩燈併用更為光亮自行電光燈用鐘表輪簧法令兩極炭精
隨燃隨移近而不離其度用吸鑄以停止其處不令兩炭精過於相切近也及精燃至復處電波滅加鐘表即解燃而黃火吸令輪轉則輪易走曉西門電光
燈行法不用輪蓋其或移近自能漸離而電光均勻如第一百六十九圖其一百七
管束之已螺鈕與已螺黃連於換鐵板如甲令相切於丁字處螺黃能捲令阿參俏
離收鐵若有電浪至吸鐵能勝過螺黃之施加吸令阿參俏貼近吸鐵由是兩處兩

圖十七百一第



圖九十六百一第

燈光電門西



燃力竈鐵至必若之吸精端開以阿迎開此甲令處黃點燒既不啻如自炭動熱柏炭針行參造針輪上阿雨也相快白則末度相難而近邇精於開俏至運與之參點加初慢電不而而遇嚙下退電靈此輪鐵炭島他黃俏後又電不先柔來定火炮春如浪漸時則極精開相令浪固亦須其凡能不極前復能由梗接離位並針初難何由陽午令最此復始微電至自開切動遠不炭如如吸極拖要皆燃何視氣何下輪而漸電令精中是鐵俏鐵炭兩故留固漸故亦行參與釋屬緩浪而柄開候電釋通極合神電雖而難時猶下放過刀滅炭相位切浪旋行燒炭度者逐漸炭炭火端則得不加精連底保又則而去精黃已吸合精至精為炭上足則過此輪難吸而螺

鏡光齋叢書圖一十七百一第




下吸鐵連至右上吸鐵一從兩吸鐵連至電燈如
開此連法噴接至吃嘴接至吃寶接至物寶接至
逆轉如一百六十八圈則噴接至吃嘴接至吃嘴
素咬方角用將陰陽銅線調換接之兩電真欲
如下左電具為第一具右電具為第二具第一具
第二具第一具噴連第二具吃第一具吃嘴

查照也。每兵船用電燈三副，則船之四隅可以查察，敵雷電光，照耀方角，在一千六百碼之遠，則光破暗，即必難辨認。燈如斜理，合法，光可不止一千六百碼遠也。套筒式回光華電光射五百四十碼，遠處光之直徑，祇三十三度。此回光草之弊，易為水砲兩炮，一英海里內可燃燒精煤所滅。用聚光凹鏡，光線更聚而直徑尤小。水雷船在一英海里內，可見。

圖二十七百一第一

大光心鏡輪邊照




其嘴第一具啞將第二具啞牽連第二具於電燈鋼線可也寅牽到此兩電具行跡如上接法不必更換地步所欲換者康熙退膳有法
可調換也此從電具未之聞也惟其頭部皆可分別懸挂便於銅絲皆從電具牽至電燈之頭部分開隔二寸許以免其磨擦有破壞
須用厚像皮裹之電燈處應避免其磨擦向敵人偷襲槍砲所屬舉火光前及之處不廣易燃燒雷電光草百鴻遠也人在一
套筒式回轉之對面一千之封內可得水道兩英里內可


式轉順具電副軍圖六十六百一第



式轉逆具電副軍圖八十六百一第



法接具電兩圖四十七百一第



能照見如不用故大鏡此百碼內光之直徑極直度所照愈明。若他船有電燈望之惟見光亮而不見其船與人也。電光照在一物其四周皆能顯見顏色。電光為指標有火用處可於船上照之。雷船亦可用以照天際彼處一照鏡隨意令其光折行可令光照天際可令光照天際之敵船電燈所患者澈底也。亦可設法保護。

攻水雷破

打水雷之破。向用小破裝架上可於船旁數尺處俯擊之。或米脫雷彼斯法國鐵
廠所造最堅。又撓勝勿爾脫破英、奧、瑞典等國水師用之。呼薩開斯破法國水
師用之。撓勝勿爾脫破之新式。各有四彈門。每門一寸徑。破管平裝開放時不移動。搖柄
裝法。放法並抽拔彈管。銅壳皆放平為之。左手管破。右手搖柄破。後邊有藏藥美
管。每管各十裏。每破共四十裏。凡添藥裹及發火並抽銅壳皆由搖柄主之。四門可
同時齊擊。或分擊。約一秒四分秒之一可出入彈。其速率照每分時出二百彈之速。
破之回力絕不移動。準向欲拆卸機械只須二十秒時無須旋起螺釘。在一秒半時
內可取出四條發火線。其餘機械可不必動。且其機械各份可隨意調換用之。破
之機械有黃褐色。不至無端自發。搖柄亦有法扣住。無痕不測。破有蓋托。倘欲棄破而
走。被將蓋托取出。擋去此破。則為敵人所得。亦無用矣。彈以實心銅為之。重半磅。若
在一千七百六十磅之鐵水雷船與破正面。能洞穿十六分寸之三。之鋼板。以等厚
之鋼板置於半寸厚鋼板之前距三尺許。此即故水雷船鍋爐。鋼鐵在二百磅內昂
頭平陳三十度。可洞穿其洞徑六寸至十一寸。長二寸半。湖此破俯度二十昂度三
十。可四面轉向。破重三英擔。又四分擔之三。破架重二英擔半。呼薩開斯破彈門
有五而轉於中心軸上。後膛鐵塊內有發火機械。並彈表管發火搖桿破耳裝於仰
弧架下。連鐵柱下。有磨心。置船旁。此破與撓勝勿爾脫有異。春以破管與機械

大勞。洛與湯內克勞大

皆旋轉靈活。惟止發單彈不能齊發多彈。每分時板發三十彈。彈以爲鋼之重一磅。其擊力較更大也。打水雷船直欲打沈之。非獨攻其人而已也。敵船設用司拍水雷近三百碼處。縱將其人盡行擊斃。而敵船仍能直衝而前。是以用實心鋼彈必打穿以沈之。

入水查看

入水之人。

西名

用以安埋水雷。查勞水雷。當俄土戰時。土軍攻得蘇空卡。留口岸。人

皆以為是處水雷。葉已撤空。而疑信參半。如彼時有能入水者。即令查之。可免誤事。

入水器具。

一空氣輪。

二水衣。

三集水壓力之銅甲。

四集水壓力之盞。

五水靴。

六水帽。

龍褲。

空氣輪。

此為雙行抽氣器。每抽足。

約三十五立方寸空氣。

可令兩人足用。人以像皮為之。內嵌鍍鉛鐵絲以繫水之水。

以實心像皮為之。而用硝過針。

加鍍鉛所以免鏽。

立令空氣通行無滯。

水衣布有兩領。一扭緊於頭脣。其外領套

通胸甲。

其袖於腕間。

龍胸甲。

以薄紅銅為之前。

有門可開以鬆收。

以鍍錫之銅為

繫用像皮帶繩繫之。

胸甲。

渴氣呷邊銀以白銅明螺旋上外領套之。

在領下有導

旋扣於銅甲破除去。

必將四分之一乃脫。

盈有三洞。

兩洞橫圓中洞圓式。底以玻璃

水不能入。

若以指塞其孔。

則中空氣可上浮也。

盈上有氣管以進清氣管下有

扇門管或裂碎空氣不外泄。

前後皆有墜物。

其形如心。以鋁為之。每重四十磅。

水

○以皮為底為鉛腳背用
鐵皮帶扣緊每重二十磅
令繫環船舷如深水則加繩梯
其餘均接以繩梯用重物墊之
繩繩定入水之人穿戴時便將輪
抽氣先以手掌拘氣管令抽搜以試
其袖下之氣視深水壓力表較人所至處之壓力倍加其氣而後可
穿戴法戴時人先著紫身內衣紫繩褲帶水過冷則內衣宜厚套以籠褲配深水用上
綢束緊加以像皮袖旁人將其袖頭敞开俾手伸出兩足著靴外加蓬布套以護其
旁人令其坐將衣領提齊縫以棉綬然後脚甲配上其白銅蓬四條中犯先扣於
螺而復將旁螺扣上小心外領勿為螺扣所碎復將蓬布外套整齊之脚著水靴袖
加像皮圈以蓬布袖下如用手套則像皮圈亦與袖頭並紫繩之銅盤套於頭旁
人先將盤內放氣刷門吹之並將盤自戴以口向肩門吹之乃將救命繩之圈套上
腰轉至身前復以頭間細繩牽連或連甲組腰帶左邊扣响腰加氣管從前面由腰
帶右邊轉上盤之進氣扇門即於其處紫之令其人行至梯而旁人以抽氣嘴抽之
復前後加墜物用繩牽之並不令遠客至暗號須彼此無藉管暗號者視各色齊備出令
倘不回答入水者之腰帶而彼端則牽連於船以手指其突令下水
凡入水者不能上梯參差起若落人水則由管暗號者子持之
施抽氣將玻璃旋上盤洞而致命之繩牽之不欲暗號相擾祇將繩一扯即知之
人拖入洞內一扯即扯繩以問之若無回答即將其人一扯即知之

知欲停其處不必再拖拖須鬆鬆不可急扯管暗漏者欲入水者上來即將繩急扯而入水者答以一扯到梯脚邊再一扯令拖上地如扯氣管使知入水者欲添空氣空令抽之倘救命繩急扯兩扯又氣管急扯兩扯便知其下必有他物羈絆不能作事應再令一人下水幫助之若逢如是急扯切不可誤施上來此暗號上下人用最簡便又有用石檢如表面轉鉤以通信欲詳究入水之事西牌高盟有書可以檢查之

爆藥

爆藥之為用者以定質物或流質物體積極小猝然變汽有熱度漲大數倍其猛漲又顯勢力或大或小則憑乎物質之本性並視其所在之情形物之得熱猛漲或以力激變質總名曰爆爆力恰與燒力汽漲力相稱燒愈近漲愈大即勢力愈猛耳

爆物之所以驗勢力者在其變質之近耳緩急各憑其情形茲特詳之一爆物外形有異二爆時情形有異三發火有異

外形與炸性相關誠為確鑿即如火藥形或粗細輕重異齊可令發火迅而燒較緩或令發火緩而燒較急若棉藥寬鬆不壓緊則發火一轟而已如結成綿或織作綿布則燒力減緩綿中可用並可作快性引藥之用如壓極緊而潮溫之則燒燒溫棉藥亦以爆棉藥為引藥並承震藥炸之爆棉藥板須承震藥炸之奈脫陸格里色全或作淡黃四各里司里瓦以十五釐承震藥板有法倫海表熱度四十度即足以

齊發爆加四十熱度以下則冰結不炸故令物炸盡壘則視其所在界限爆破愈快
其界限應愈寬即如秦脫陸格里色令及棉藥在空氣內爆發其界限可謂大矣而
其炸亦極猛即輪路鐵條大而大木可噬行廢去秦脫陸格里色令紙需空氣寬
處炸之榴藥推貼緊鐵石等物則炸更烈。愛字爾云秦脫陸格里色令金在空氣
助其迅速之加若將四圍一層空氣去其不及十分寸之一之厚則炸却可緩。火
藥體積大者須以堅固器具束其火藥可以齊燃否則燒燬而器具已裂在水下者
水必灌真木旗之藥而不散此當於大鐵內用細頭粒藥住唯有未及全燃者而
知之若藥之四圍發火則不以此論耳發火之法有一直放進或斜放而入如鋼
帽拍拉參電火皆不會以次置真藥中若磨擦法激動法則不然齊爆者全體立
刻齊炸西人謂之沒通內體炸與齊炸之別不過在炸物變質粹然之器有參差半
未震藥等均是齊爆而他藥之齊爆說發火何如早秦脫陸格里色令爆力迅烈周
密震藥發火則較他藥尤迅烈也壓緊棉藥於天空氣之爆燬顯其爆之猛烈如空
氣百分爆中有二分爆可用兩釐永震藥齊爆之若百分有五分之溫即用十五釐
永震藥亦不能當必其齊爆也。兩種齊爆藥亦有不相似者茲附試法如下一備
藥四分而之一為齊炸最少之數置於秦脫陸格里色令之馬口鐵箱旁相距一寸
令棉藥齊炸而秦脫陸格里色令亦發時齊炸二以棉藥半兩紙秦脫陸格里色
令藉三寸許其齊炸棉藥時秦脫陸格里色令亦過之齊炸三以秦脫陸格里色
令二兩相切於壓緊棉藥令秦脫陸格里色令齊炸而棉藥竟不炸惟振數而已試
數次惟齊炸一次炸物有異一炸化合物質一炸併合物質第一種炸物為化合物
物質以化學法分之第二種炸物為併合物質此即炮彈。又名阿畢克一酸
強分之亦可

水雷所用炸物如下

併合物質一人藥二阿摩尼阿畢克一酸

此皆硝類化合物質一柰脫陸格里色令二但抹抹脫三棟花火藥四秉震藥
火藥以硝七十五分炭十五分硫磺十分成之其中養氣因硝氣而勉強與炭併和
發火則養氣與炭化合而成炭養二氣硫與硝內之鉀化合成熟成汽而硝氣即散於
空矣。

火藥性情

得一粒火星或硬物摩擦或得法倫海表熱度五百七十二度能

火藥不怕霜使用尋常法可燃之又使於微過熟以作水雷炸藥則不相合以其受
潮即壞也且其力不足於猛惟以簡便故常用之舉克里故性情用法與火藥同
搬運亦極難其切較猛於火藥而不及但抹抹脫與佛藥若敲擊之磨擦之亦不易
炸即以火破相切惟切處燒燬而其餘不燃合於司拍水雷之用以司拍水雷不可
用但抹抹脫與佛藥也

化學合成之柰脫陸格里色令

以硝強酸於低熱度法倫海表四十度以下淋於

格里色令而成製法將格里色令與硝強酸在低熱度內緩緩調和即以清水漂去
其酸先是硝酸以濃硫酸強酸調和之則硝強酸之水為硫酸收去硝強酸乃真濃
也

柰脫陸格里色令之料質

炭粒氣硝氣養氣化學名號為炭輕硝養柰脫陸

格里色令性情在美國尋常熱度以為油膩稠質較重於水為一、六新製色如蜂
蜜不透光天熱則清天冷則渾不與水併和並不受累於水其味甜

否置舌脚覺麻而頭疼新製不透光者在寒暑表口度下角三度至五度然後冰
水內即焯以火燄各處燒之則燭燭然去不成燭也其化分之力極迅烈若於此
時激動之則炸極猛即平鋪鬆散亦能猶炸而淨者在尋常熱度不至自行化
淨如果純淨雖經磨察而不炸即激動之勢略緩亦不至炸若以鐵錘擊之不過於
所擊之分炸燃而其餘則仍飛散也勢度至三百五十六度柰脫陸格里色令即發
火然勢度再微亦有自化分而變質者常例炸柰脫陸格里色令用承震藥為引
然在其冰結時雖多用承震藥亦不炸昔有一國柰脫陸格里色令流質一千六百
磅自行蟲作內有六百磅冰結者竟不為燃惟散於各處而已化合炸物之但擦
抹脫其所以為爆者不過內有柰脫陸格里色令七十五分如
色令即其餘之拌和雜物欲減輕其力也但擦抹脫其餘之拌和雜物欲減輕其力也
無砂養泥或以軟媒代之煤半成而未堅實者但擦抹脫質軟而鬆可用模印其色
暗黃製法甚便以鋁具納柰脫陸格里色令與砂養泥以片木覆護調均之可矣
但擦抹脫在三十九熱度至四十度冰結甚堅時不能炸若為零星末屑則為炸惟
勢力減少若摩擦之或略有擊動不即炸欲其融化將併其器置於熱水可也勢度
引則炸其炸力較火藥大七倍浮沉二種水雷用之則敵船每不易遇以其炸力
次於奈脫陸格里色令而易得而便宜然用者甚少亦因其炸力大而移動頗危險
爾新設奈脫陸格里色令廠其餘更有兼造者六七處一千八百六十七年計共造
一千八百七十一年計共造但擦抹脫有六千一百四十噸之多此爆藥為
一千八百六十七年計共造但擦抹脫有六千一百四十噸之多此爆藥為

各國礫石湖山之間，較未脫陸格，黑色，今提使多也。化學法之棉紗，即以棉花浸於濃硝強酸成之。化學名號炭酸硝食。愛牢爾製造一濕一壓緊，其法如下。棉花或棉紗取以洗淨，置烘箱烘至一百六十

名號

研養

愛李酒製造一場一座

其法如下
置烘箱烘至一百六十分

名號炭轉硝養三食。愛字爾製造一濕一壓緊。其法如下。置棉花或棉紗取以洗淨。置烘箱烘至一百六十度。熱移令涼之。以最濃之硝強酸一分。硫強酸三分。礮和置生鐵箱內納以棉紗浸透。之箱外圍以冰冷之水以冷之。既浸數時。取出棉紗置於有櫈之架。用力擠去其酸水。復置硝器以新酸燒罐仍浸之。此硝器置於清水二十四小時。復取出置於擠桶。令淳。俾酸清盡。却用打攪器。具此具為一長圓桶。桶內有轉輪。輪邊有短鋼條。插兩圈鋼條之間。棉紗為所扯。繩其桶底可升降。慮棉紗留滯。桶輪間令桶底升高。棉紗亦為鋼條扯。繩業已打攪成糊。即噴入漂桶。桶亦扁長形。其扁處有木輪。輪軸從桶邊至桶心為止。軸端正在桶之半徑。輪有故。其輪轉則棉業於水中旋轉漂之。不令桶邊棉業留滯。棉花已成棉業。不啻爛泥。一般洗涤潔淨。然後精乾。以模印作塊。或即其模乾。用而壓興。每具有三十六空簷。置於水面簷之上口有鐵帽蓋。繫繩。從小孔而出足一具。將被具所壓之棉花。再為壓繫。此具壓加每方寸百六。傾置桶上。繫繩。棉業有小孔。此近捍為壓水。置水槽。送。上。精乾。棉業水即從。小孔而出。足一具。將被具所壓之棉花。再為壓繩。此具壓加每方寸百六。傾置桶上。繫繩。試漏。棉業取棉業二十根。試漏。其色不變。以手觸。其色不變。以手觸。是觀之。濕棉業極穩。安不火。固門略開。約兩小時。而固棉業然。蓋毫無聲。作情形。由是觀之。濕棉業極穩。安不火。

則有不測之患若欲其齊爆惟用乾燥棉藥少許加以震震藥飛子士即得齊爆矣
則棉藥較他爆藥最穩最便。益如有時須多用爆藥而常放數發運動者惟濕棉藥
為最震藥此萬震藥並消強酸與醇製成其法如下以水銀一分消化於十
穗當震藥二分之硝強酸併傾於十二分醇內即以所盛之器置沸水內候渴漸
時發濃白色氣湊併化合即提出仍沸滾發濃白氣倘其顏變紅色亟以冷醇澆之
以沮其猛烈之性此須離遠吹燄在有風處吹散其氣使流質漸清不發白氣以冷
水傾入則不沸騰於是震震藥均沉於器底形灰色或顯微泡去其水又以清水洗
之以電氣等激之熱度有三百六十七度則猛烈若潮溫則不炸是以常令潮溫
如欲用之畧取少許令乾用之用一分即乾一分可也。震震藥用處甚多或浮用
或與他物併和用之如銅帽激藥拍拉麥齊爆藥等是也。故齊炸柰脫陸格里色
令或柰脫陸格里色令所成之他炸藥用震震藥十五釐足以齊炸若欲以震震藥
齊炸棉藥須用二十五釐齊炸引藥即飛子士拍拉麥等須置於銅管或銅帽切不
可寬鬆搖動震震藥初裝時須用潮濕者若以乾燥之震
震藥裝之難免危險搬運此炸藥須要小心謹慎為之。
水雷之爆藥最常用者莫
為軍需所不可缺其取構甚便其搬運尚捷用常法發火如銅帽等即然
以之置於水下則必為水所累如用之須置於緊切不通水之器具乃可。棉藥為
用雖烈而絕少不測之患製造時甚穩妥是以此之火藥更佳所最佳者以不患水
累極合水下之用即沒於水中以備日後需用亦可船內儘可多儲而其齊炸勢加

較火藥倍猛。惟其為行軍之需。皆由國家特造。民間不常備。故購取頗難。且其發火。

亦較他炸藥略固折取。

但抹抹脫較上二藥更便。惟其有柰脫陸格里色全而
蒙其聲致阻木雷之用。然礮石開山常用之。雖云不患水
累。然既有水入。亦能阻其炸力。其弊又易冰結。亦如棉藥。須以他爆藥以齊炸之。其
勢力倍猛於火藥。但抹抹脫與棉藥爆力在於缸破。轟發不必直向空處轟炸。其
上下四旁皆為所擊。而不可組過。為水下爆藥甚合之物。非若火

藥紙向空處轟擊可以堅質之物。未令前行並轟物。令上聲也。

水雷用棉藥數。長埋於江海之沉水雷。棉藥用七百磅至千磅已足。浮水雷棉

藥用五百磅至七百磅為至多。撞發水雷棉藥用二百磅至三百磅可也。司拍


水雷。棉藥用三十磅至五十磅。是欲其輕熟耳。拖水雷自行水雷亦然。婁魚雷。

用棉藥數。則存乎製造者何如耳。

麥扣復合單條電纜簡法

向來水雷每各一條電纜道上岸之司對興人住處○管理水雷或用多股電纜○自司對興通至水下勤興薄克斯而分支以通水雷其價昂貴而用不甚便○茲麥扣復合創設簡法。本有航照許以獨造其法即在司對興處或接或斷器如轉盤盤有針旋指某銅絲即接於勤興薄克斯○勤興薄克斯有吸鎳電具內有針隨司對興轉盤之針同轉司對興針轉向何處則勤興薄克斯之針亦隨即轉向其處○針指某水雷即與某水雷之電線相接可發大以放之也○總電纜與分支電線電浪由銅絲通至某水雷之發子士而轉入地○此電過全通時之情形也○如欲發大至某水雷即於雷具浪發電力今足以燒飛乎士而已○成排衆水雷間有一雷為敵船撞擊雷具能立刻報信法以勤興薄克斯及轉盤針轉至○度令各水雷分電線與總電纜電過均接連貫其時司對興有具備浪道發至舍扣脫克陸寶經過阻力銅絲圈以轉入

圖八十六 百一第



地而未通水雷。若其間有一個含扣脫克陸寶為敵船所撞。則電過自全。電浪即不到銅線圈而通入地。司對與處電具之末針。即指某水雷。報鈴通報彼處值事之人。即將發大電具一接。立令某水雷炸掉。水雷既炸。即發濃電至勤興薄克斯。將已炸水雷之電線銅線燒斷。而他水雷電線依然不動。嗣或發電至他水雷。便不狼籍於已炸水雷上也。此具之總式。如第一百六十八圖。甲為發大處總具。乙為

電線通至水下勤興薄克斯。此薄克斯近聚水雷。而為薄克斯內之具。丁丁為不泄電之分支電線。即由勤興薄克斯分通各水雷。每條丁銅線與各戊銅片相連。各戊銅片環繞於己針外周。己指針遂一旋轉。與各戊銅片相搭。己針磨心又與總電線通電也。總電線銅絲先通電吸鐵如庚。隨通至指針磨心。辛為庚吸鐵兩極前之阿麥佛。如以充足正電。浪屢屢從電線發出。阿麥佛每旋動必一定其方向。若有負電浪發出。則阿麥佛旋動之方向必相反。阿麥佛旋動所發之力到閘針。此閘針即閘。於指針磨心軸上齒輪。所以發充足反行電浪。則己指針即挨齒而轉。與各戊銅片相遇也。岸上司對興發火電。具有柄如甲柄。一轉則表面如乙之指針亦挨次移走。水下勤興薄克斯己指針亦與之同轉。如甲柄旋轉半周許。則電具一極與電線相接。其另一極與地通也。如甲柄轉一全周。則相通處皆相斷矣。乙表面指針在表面逐步移走。勤興薄克斯之己針亦隨之同轉。管水雷者。在司對興看表面針指某

點即知指某水雷可將甲柄旋轉以試驗。每水雷通電若何假令半處試水雷回電浪經過測電器如戊。視測器針之旋轉分度。便知水雷通來之電阻力若何。表而指針移向○庚或即為暗號字碼。即指明勤興薄克斯指針通電。且與分支電線相通。平時即照此置備。不令甲柄妄有移動。以庚處開針定之。由是發火雷具發來電浪。即經由阻抗力銅線圈而轉入地也。他水雷或為敵船撞擊。水雷接連之電線銅線通地。電浪一徑入地。不經過阻力銅線圈。而測電器之丁針亦必轉動。此針既動。電具內鈴如雨。亦振動報信。管水雷人可撥動甲柄發火。須得濃雷浪經過水雷內飛乎。今燃雷氣通行入地。不波及他水雷之飛乎。士益以啟燃他飛乎。士必先經過阻力銅線圈。即經過阻力圈而電之勢力已減。雖其餘電由飛乎入地而力不足以燃之地。水雷既炸勤興薄克斯相接之電線銅線於戊針處立即分斷。於是勤興薄克斯已指針仍與司封與處乙表針同行。司封與之人可轉乙表針於表。

而接各水雷之各線試驗竈過之通與斷以查明之也。且於丁測器可查各水雷竈過阻力之大小。欲令丁銅線與戊銅片分移可以銅線所繩之電吸鐵盤極濃電浪之力以分移之。若發號試驗時所用電浪力薄不足分其相遇之端也。此具之妙可隨意炸某水雷而不致旁及他雷。每雷有各分之線如欲專炸某雷祇將甲柄轉令乙表指針指向某雷之線。竈過即通於某雷。隨將發火電具一撥電火直通某雷而炸之。用是法可令單炸一雷並可令炸衆雷。又可查驗各水雷合用與否。若為浮水雷則飛乎士之銅絲不必另接入地。英國水師兵部預備試演單條電燒發火法。如此法英國用之歐洲各邦亦將通用也。

龍昌按自福爾吞水雷法興於是保衛海口遂羣以此為第一緊要軍械。蓋海口太濶。礮臺所不能及。惟水雷縱橫排列足以阻之。鐵甲過堅大破所不能破。惟水雷貼近船腹足以轟之。易曰水在火上既濟君子以思患預防。在古聖人生於千

載以上所言雖不專指斯器。然斯器之防患何竟神妙。迺乃爾乎。故之外洋近事多以此歷著成效。如西麻一千八百五十九年。咸豐九年與意之戰。與海口設有伏雷。意人聞其精到。惟不敢近。一千八百七十一年。同治十年布法之戰。布海口設有伏雷。法人震其威勢。亦不敢攻。然此第伏雷之先聲奪人也。至伏雷之外。又有雷船。

蓋伏雷利於防。雷船利於戰。原各相為用也。雷船之法。其以繩繫雷者。謂之拖雷。以竿發雷者。謂之竿雷。雷腹實以空氣。能入水直行射敵者。謂之魚雷。顧魚雷雖較勝。拖雷竿雷。然遇風浪。嵌險時。射敵難得準確。則拖雷以備敵。追襲竿雷以攻敵。船尾或借去水面阻物數者。究亦未可偏廢也。英人黎特云。水雷船近歐洲各邦。皆以為利器。其用甚繁。一能攻破封口。敵船敵聞其海口有水雷船。即不敢近。種夜間亦不敢停泊。一在迷霧或煙霧間。水雷船攻敵。誠為極好機會。一敵如跟蹤追我。水雷船可救援之。可。直夜保護。茲。並。連。敵。船。之。偷。竊。藥。園。者。其。為。

利益種種不可彌述。如此試即南北花旗暨俄上兩大戰言之。土與北美均恃鐵甲之富。甲於二國。乃南美於屢挫之後。獨得水雷秘密。各口岸偏設水雷隊以為保守。又造浮水雷以為出擊之具。俄於水戰之先。早究心水雷。凡水師船館學習製造攻守水雷一項。備善無遺。半之二國雖絀於鐵甲。而強於水雷。竟以制勝。此又水雷足敵鐵甲之明驗也。乃數十年來。此項更歲新月異。自奧人魯謹司創造魚雷。並懷脫海特艦起。已為青過於藍。乃德之刷次考甫。別製雷筒。推放之法。又勝懷脫。美之花愛兒。出雷力更能經。名管束之法。又勝刷次。至雷船行海。出奇猛撲。尤以速率極大為要。前此法國雷船。每點鐘行二十海里。已覺滿意。乃至光緒十八年。工師拿爾芒。造特拉公雷船。能行二十五海里。次年。繼造施佛利良。雷船。能行二十七海里。又十分之三。前年。再造拿爾芒。雷船。至能行二十八海里。又八分之二。頃拿爾芒。又造福爾旁。雷船。能行二十海里。速率至此。殊出人意表矣。

西人之程功結實。製器精利。亦莫以加矣。顧天下雖恃有最精之器。然尤特有善用精器之人。如水雷種類不一。即用法亦各不同。放水雷法。有藥線引火。不助之水雷方能用此。且其雷必離岸甚近。則藥線可通至岸上。從望臺中引燃之。因望臺離敵船甚近。易被搶破打壞。燃放水雷之人難免不受傷誤事。故此法可棄之。不強水發火。其法用兩薄玻璃小瓶。一盛硝镪水。一盛鉀。瓶外用錫包之。裝於壓彎鉛管二根。玻璃瓶碎則鉀遇強水而引藥燃矣。此法簡易穩妥。若每水雷用三箇。如此發火之處。則行過之船觸之無不轟發。如置木裝或木架上。以防水路尤宜。觸物發火。是法花旗性爾。水雷用之。其發火鉀埋在火藥中。水與溼氣不能壞。機頭各件位置得宜。有物觸之無不發。大造之價賤而工省。又易攜帶。藏之河中。敵人難知其所在。若置河中。或品字式。有船行過必遇其一。如用此種水雷。置於鐵路之下。以轆火輪車。或用以保護城堡要隘。或用以截斷橋梁。均使磨而發火。方用鉀養。錄養五十分。錫硫三分。玻璃粉二十八。將三物調勻。裝於銅帽中。磨其銅帽。即能自然。又用醇酒調和火藥。晾乾之。以作引裝。禁此種發火藥為最易燃者。如將甚小之椎或冰擊之。即自燒。美累尼斯初用像木桶作水雷。木桶兩端用最輕之木作圓錐形。此圓錐形能自封。水流方向水雷。愈少可使敵人難知。有水雷且其浮力增大。而易於木架。或連於木船。或連於木橋。亦可愈小。又中間用空氣。燃磨力更大。發火各件配合甚簡便。可達此目的。地雷線發火諸名色。鈎線。引藥。有二種。一為金鉬。

勝一敗以接電氣發火者一為哈愛吞與飛孚士此火從大星來或電氣聚雲而
爆發者此種引樂式樣甚多自花旗與地里羅未科弗通創法外其最要者曰
司搭雅納曰皮合支利曰方愛李納曰愛李爾曰愛用之如斯立奏奇功

格司吞始即急就法均詳十六卷水雷防守篇內失宜即險生不測其中關繫良非淺鮮職司是器者必先選靈敏果勇員弁史理
以水雷船攻敵兵船必用四號備往水手不可少人祇期人人得毋皆有減此射
食之志不避敵人火器或一二水雷船已被轟去亦易往不追尋知彼亦故船故
船一水雷船得手近敵船以敵船分攻其脣以兩而又平日一一考
船失攻其尾均不可有游移之見直攻其要害處方可奏功

求精細與一切施放或攻或守利病所在防海斷論云電氣水雷比之常觸而能
過可不誤發所以凡組擗船路處欲留一缺口以便船來往只能用電器發火水
雷凡用電氣發水雷通電之線入水必深否則必為柱來理遇之船碰斷可見除
水深處以外不能用電氣水雷若水深不過二十尺則電線必棄河底水道更深
水雷線必在水面下二十六尺如保護深水達其水雷置於水底則泥沙及海草
海蟲皆易壞其觸發之機畢竟要從岸上發起至電線水雷更有數弊一則機閥甚繁工價甚大購造不易二則置水雷必費多時且必深明電學之人方能置之
不若他種水雷不拘何人都能置之且一點鐘時可置好四五箇三則轟發之力
不能比磨而自發者大與其用電氣水雷而仍舊觸發不如用磨而自發之水雷
四則電氣水雷置在水中無底臨陣之頃指揮如意不致誤踏十御斯金賽

攻卡爾斯登時寄碇正當五千磅藥電水雷上約一小時半之久。南人派要居韋竭蹶發電而竟不炸。細究其故以拍拉麥引樂僅試後反放不靈也。派要居韋與伯留齊角戰伯留齊爾有一羣水師操與巴通土俄已通之戰俄切入海間居韋兩排水雷之間乃電且不靈終不能炸。與巴通美福帶一拖水雷先行不候同伴行入土水師內傍近土之明輪轉運船將水雷放下撞擊其船尾乃有一小機接不靈竭力發機而不能炸。土驚覺槍砲亂擊致後水雷船速遁不敢前。否則土水師必梭里柰諸戰故梭里柰之戰俄第一號水雷船為羅特拉有一二船受擊矣。梭里柰左鐵頭碰住致水雷船與土兵船相並空炸一水雷土鐵甲船上人為激而英史理孟水雷試演之論何頃都水雷未上之水所沃而已。第第一船竟自沉。經試演即刻不可處葬。一擲即試。演時須如賜教一般方為合用。夫以水雷戰攻者應詳審細密令其合度固人人所知而其用法以何者為最合非經厯戰事博考周諳亦莫從得其要領。又英黎特云今年試演水雷殊不副所望。英國數十艘內得如所求速率者甚少。水雷機器已至精巧地步。一經狂風猛浪及粗鄙人手即易壞敗。試演時派二十七艘限行一百英海里內有七艘不能行。勾計之不合作用者已得四艘之一。講求此緊要之務顯然一無把握。並因是而失船與人殊不值得。按此論微引確實。足見水雷雖為利器亦可恃而不可恃。誠哉為水試演一法誠不可不亟講也。附錄於此凡購造置用水雷者可為炯鑑。誠哉為水雷家秘要不可忽也。般鑒具在彼先事籌備。有得勿標之慎之。

軍防一

沅南陳龍昌成叔甫輯

水師操練

英國戰船部原書

分派破位

戰船破位分為若干。名為第一第二第三等。每哨以勒夫脫難一員管之。凡一哨內之各破不可大小二類相雜。其破不但在一層船面之內。又須在船之一邊。因戰時二邊之破不能同施。且所打之物之方向與遠俱不同。故左右二邊難聽一人之令也。戰時給發火藥與礮彈等亦使勒夫脫難一員監之。破法總管亦以勒夫脫難為之。不可使管一哨之破。因其職本助甲必頤即三年俸滿之副將充當為一船之主。總管破法也。破位次第。大破之次第。自船首起。左右換次計之。船右為單數。船左為雙數。小破之次第。船左船右相對為同號。亦自船首起。船右之單數破。名為左破。船左則以雙數為左破。船左之單數破。名為右破。船右則以雙數為右破。各層船面俱倣此。

礮手定數

大礮以一礮為一隊六頓重以上為大礮

十二寸 前裝藥螺絲礮

十七人 十一寸 前裝藥螺絲礮

十寸

十七人 九寸 前裝藥螺絲礮

八寸

十五人 七寸 前裝藥螺絲礮

小礮以左右二礮為一隊六頓重以下為小礮

六十四磅 前裝藥螺絲礮

十四人 七寸 後裝藥螺絲礮

四十磅

後裝藥螺絲礮

十二人 六十八磅 光膛礮

十寸

十八人 八寸 光膛礮

十四人

大礮之礮手分為第一礮第二礮第三礮各隊。凡衆礮同放之時。單數隊之礮手。開放船右之礮。雙數隊之礮手。開放船左之礮。小礮則一隊之內。單數礮手放左礮。雙

數碼手放右礮

分派職司

礮法敎習並正礮手 大戰船礮法敎督不做放礮之事 矣手之第一名必用正礮手餘各要事有則用之

火藥船取藥礮彈船取彈亦選正礮手數名專管

散礮手 要事之外可自總名冊內挑派滿額所有小職工人常例亦使放礮設有
礮手之第一名原在其下者不可派入此隊 凡總名冊內所有各事之頭目並上層
橫施之人俱必近於做工之處 立齊大礮第八名礮手因管退限器者其事甚要必
擇慎重之八人此器所以阻止敵之多退其事甚要

礮兵 每哨內必有一隊用船兵充當耳第1名與各要事用正礮兵餘以副礮兵
滿額

梶上鎗手 水手能放鎗最準者挑選若干名站於梶盤之上第一等戰船前梶六人中梶六人後梶四人用鋪蓋被褥等敵護之此種人不可派放大礮凡發交戰之令各鎗手即將鎗挂於身每人帶藥彈包四十個上至梶盤依法安置敵護之事總以便於擊敵而敵不能見我為善將戰之時另將藥彈包一小箱用繩吊上梶盤備用

梶手 梶手盡歸波生管理俱為精藝之人自總名冊內各等人挑出不必用正礮手然有一正礮手為波生之夥則正礮手亦可為梶手

火藥船內各人 根能自往第一號火藥船管發火藥根能之夥往後火藥船管發火藥用正礮手一名將火藥自船內遞出其火藥船之內房與外房並各層船面搬運火藥之人自雜項人選出其熟精者使立於火藥船之外房搬運火藥各人搬運火藥之人排列之法無一定之處有數種船火藥可自下層船面之下一直提

上者

六噸重以上之礮。每礮用搬火藥人二名。六噸以下之礮。每四礮用搬火藥人定額二名。又額外一名。此事常以幼童為之。然大礮之火藥必重。當派年長之人。凡礮兵所放之礮。亦派礮兵搬火藥。

搬運礮彈之人。搬運礮彈至船面。依船內之形式。如槍口距彈房之遠近並路之曲直。配用若干人。此事亦自雜項人內選出。如為大礮。必另派人。將彈自槍口搬至礮處。如小礮則令礮左邊之後一人搬之。如用小車推運。可比手搬者。小派人數。礮彈船內。必令根能之。霧。車管。彈口引藥。必此人自為之。或有人監視。則正礮手亦可為之。

滅火各人。滅火用木工與添煤人幾名充當。以勤夫脫難或副勤夫脫難管理之。分管雜務各人。各事之外。再於總名冊內選得幾人。管理雜務。如收藏各料。幫挂旗號。幫換舵輪。及副滑車與繩。幫助醫藥。

以上各法雖可遵用。然各船之礮與排列器物之法多不相同。仍當參以活變。難以預定何事當用幾人。但礮法總管開列各人報執事冊。當知搬火藥之事。必能甚速於放礮為最要之事。

給發小兵器

船上所有之洋鎗。俱必發出使用。凡在上層艙面者。上桅盤者。划形船者。除管船人外。俱宜分給。而其餘給與下層艙面正礮手之久練者。至於形板管船之人。桅手。爪得麻司挂旗人。礮兵。俱給小手鎗與刀。餘各水手亦給刀。

用洋鎗之人。不可調換其洋鎗。雖改其位。方或改其輪班之次第。必恒用此鎗。

帶洋鎗之人。必帶大火藥袋。挂袋之帶。搭於左肩。而袋靠右脰。刀鞘之帶。圍於腰間。在袋帶之外。預備餘大藥包之袋。一根能專管。特令水手上岸出戰之時。方可發用。

對礮之法

應打之處不能自礮後船面見之。則對礮必有專法。用直輔架之礮者。在船面之上作記號。用四輪架之礮者。在上船面之下作記號。其記號可指礮與船之斜度。指向表必置於能見欲打之物之處。每層船面以近船中腰者為準礮。直輔架礮之作記號。在礮後船面之銅圈內邊刻準度數。自礮與船脊所成正角起。向左向右。以礮洞能容礮斜最多為止。圓之外邊必依礮向船首向船尾之斜度。另刻有二百三百四百六十碼之相距。則全船各礮可盡對一處施放。四輪架礮之作記號。在上船面之下面。礮後使當之處。向左向右各一半與三向。獨配五百碼之相距。所以各礮止是一節相距。能盡對一處。然有一千碼之相距。更可遠就而同打一處。船旁諸礮。兼有直輔架與四輪架者。使對一處。定向之度必俱相同。指向表應置於準礮相近之處。而與船脊船面俱必平行。

前赴敵船並用風帆

大戰船內赴敵船之人必分三隊。上層船面之人為第一隊。破船面雙數破之人為第二隊。單數破之人為第三隊。出令前赴敵船之時。各人只帶手鎗與刀。各破俱在上船面之船則單數破之人為第一隊。雙數破之人為第二隊。挑選赴敵之人必在不放礮之一邊。挑選用風帆之人與赴敵船之人同法。

隔簾遮護

將戰之時預用繩索作隔簾以護放礮之人。設有敵彈擊散之鐵釘木片不致受傷。船內所餘四寸半四寸三寸半之繩織成隔簾挂於各破洞之間。另用小繩上繫於木樑下繫於船面之圓離船旁約一尺。下繩不可太緊。木片打之可鬆。各簾近於破洞之邊。破架左右移動之滑車可在簾內作孔穿過。如七尺高十六尺長之簾。用三寸半之繩三百托重約八百二十磅。

將戰時預備各事

甲必頸出令備戰。各礮手立將各礮裝藥彈。推出礮洞。以待放礮之令。即行開放。倘甲必頸不欲用常數火藥。與常式礮彈施放。而欲用某法施放。則發靜聽之令。甲必頸對傳言銅管。以說話命之。各層船面之傳言銅管處。必派誠實之官各一員。聽管內甲必頸之言。傳與各哨。及大藥礮彈槍。其管指向表各官。必常立本位。測望敵船之方向。另測夷相距。慎聽甲必頸之令。傳與各哨之官。根能至甲必頸處領火藥船礮彈槍之鎖匙。大藥船內之人。未受別令。立將常數火藥送上。初時須將所有各大藥桶。連續送上。不必待空桶回而再送火藥。收回大藥空桶之布管。如法安置。藥船外房。傾水使溼。定額搬火藥之人。與額外接運之人。必在起火藥之船口。魚貫而立。定額之人近船口。如為大礮。則定額搬火藥人。自船口各收一箇火藥包。如為小礮。各收二箇火藥包。直往所屬之礮旁。以後額外之人。自船口收火藥包。行交於定額之人。交戰之時。其火藥已自船內發出者。不可收回。恐致悞事。若不

得已亦當察視明白而收回。大藥船與礮彈船之燐另派人專管。飲食各器必置最下之艙內。桌櫈必挂起各層艙面俱散水與沙並備淡水數桶。各礮隊手必帶刀上層艙面之。帶小兵器至其位時暫置於架上。滅火各人備齊汲水桶與皮管。倘汲水桶有礙放礮等事者可待用時裝上。搬礮彈人將各種彈吊起數箇以備提上。裝好大藥之彈每破若不止十箇則現裝至十箇為止。船內必擇一便當之處為病房。當在敵彈不能到之處。又須使受傷之人易於送下。護送受傷之人即用搬礮彈之人仍不礙放礮人之事。洋鎗手槍之火藥彈並礮之爆藥拉引管。專令數人派發此頑人必立於礮艙面之便處使易傳遞。礮艙面以下有失火之事滅火各人立刻滅熄。倘力不足滅即令近於失火處之礮手繫緊其礮而相助礮船面上失火近處之礮手自滅之。所以各礮手必習本礮近處噴水箭與皮管之用法。噴水於火藥船塞門之匙甲必頡親手收藏。拔船之副滑車與繩俱須預備。

鉤接並拔舵之副桿預置其處。船輪之繩俱須收緊。礮檣面以下各處俱備敵彈打孔之塞。以塞漏木。

夜間備戰

礮檣面各挂牀必捆起置於上層船面派定之處。挽手並高層船面之人即以裝好又備梯以便上層船面之人上下。戰時所用之燈守燈人立刻點齊。即使搬礮彈人攜置適當之處。如用小礮則左邊近後之人攜燈置其處。早知夜間欲戰則船面各處敷以白石粉一層。礮上夜間對準之器安好。礮檣面不能常見敵船所以夜戰必用指向表。

減人放礮

操練之時不用散開一礮之人以補別礮缺少之人。因戰時不可如此。故操練時亦不可如此也。又因人數雖減其事亦仍一定。故減人放礮法不必另操也。

喇叭吹號

放礮之事。欲出某令與衆人。喇叭先吹。靜聽之曲。各人聽得。即靜候不動。令言已畢。再吹續做之曲。各人聽得。即均依令而行。起放礮停放礮之令。亦吹喇叭傳之。其各令之曲。並應用之曲。見第十六卷。喇叭有五音。如庚戌丙寅丙爲最低。在級梯下作短線記之。記有高低音分大細以圓點。大尾鈎如定。

洋鎗隊破隊登陸

各船定登陸之洋鎗隊若干名。必依船上所有洋鎗之數。乘坐各形船登陸之鎗隊。一隊必依其數。另成一哨或一隊。其餘帶洋鎗之各人。可依其數或成哨或成隊。一哨不可過二十五人。每哨必有一勒夫脫難管理。另有副勒夫脫難。或密夫門二員為副。並小職人三名為哨長。一哨內必選正礮手為中行之人。及為額外哨長。一哨之操練各事。俱歸勒夫脫難管理。一哨內之兵器。與衣服。及各零物。稽查錯悞等。

事亦歸管理。每哨必有開路人一名。此人在船上工匠內選出。其身上佩帶一袋。袋內盛各器如左。

第一哨開路人

第二哨開路人

第三哨開路人

第四哨開路人

鋤一把

斫樹大斧

一把 鐵棍

一把 銀

長嘴鋤一把

小斧

一把 椎

一把 砍樹大斧

一把 銀

鉤斧

一把

鋤

一把 螺絲鑽

一把 鉤斧

一把

鋸盤各一把

鑿

一把 鑿

一把 鉤斧

一把

開路之人所帶之刀。背上有齒。可以代鋸。船上之洋鎗隊登岸。必依事另派若干人隨之。以搬食物。或搬餘火藥彈。或搬受傷人之牀。又每登岸必有兵器匠隨之。每營數哨相合者。必有火刺以人二名。用形船之破護人登岸。或形船近岸之次第。及登岸時之某哨某隊作先鋒。某哨某隊為接應。並一切登岸之章程。俱是職最大者主。

之登岸放礮。要職之人用船內正礮手之不放礮者。餘人用船內散礮手之不帶洋鎗者。

形船備用兵器與各料

船內雜項各人將形船下於船邊。乘坐形船各人備齊兵器而入形船。將洋鎗置於橫櫓下之鉤上。再收船上送來之各料物於形船內。

一等形船 二三等 四等 五等

礮上各物俱全

十二磅後裝
裝藥礮一

九磅後裝
藥礮一

礮之餘底螺絲

一

小鎗子

六

矛

四

小斧

四

小鎗子

五

矛

三

小鎗子

二

矛

二

礮彈引火箱 一 一 一 〇

大藥包箱每箱十八包四二

二

洋鎗藥彈箱每箱十八包六三

二

大藥箱每箱六箇大六箇

四

手鎗藥彈每箱六十箇置 洋鎗藥彈箱內

六

水箇 九軋倫者十箇 九軋倫者六箇 七軋倫者六箇 七軋倫者三箇

食物敷用日數 為二日 或依事

礮之餘閏底 一 二

湊合礮彈 四十二 四十二

羣彈箇 六 六

實心彈出戰時不用惟操練或用之

大形船必備小料箱一箇能裝以後各物

己號或戊號丙號之引火四十二箇

發火器

二箇

別格弗特引藥帶二托

號火箭並桿並尾二箇

礮彈藥箱之匙一箇

礮門拉引管

六十箇

礮彈與引火箱之匙一箇

記礮彈遠近銅板一塊

號火包

四箇

號火包柄

一件

慢引藥帶

一磅

餘藥叉

三箇

止血器

二具

小形船亦備一箱

礮門拉引管三十六箇

號火箭二箇發火器二箇止血器二箇

號火包柄一箇

號火包柄

一箇號火包二箇慢引大帶一磅

營帶形船之人必備千里鏡與形船旗號書

形船管舵之人必管酒桶與量酒之杯並指南針與本國旗號並回話旗號及波生
之袋此袋之內有量水深淺之鉛錘與繩每尺作一結 鐵鏈之撞 銃 帆布
送鐵器 鐵線 細麻線 解繩鉗 碰子必管火藥包與彈放礮各器並餘閒
底

船匠必須備木匠袋袋內有厚洋糧 白石粉 定質油 钉 木匠器一副漿上
所包之薄銅條 賴木塞塞船邊縫
彈孔者 釘住漏水孔之鉛成 燈籠與燭

形船自大船旁推開後速將小兵器 大藥彈分與各人 每一哨形船之內必帶醫
生一人與修理兵器匠一名所備各料同於鎗隊登岸之料

大藥與礮彈各船裝物之法並起落火藥謹慎之法

裝大藥礮彈各船必慎依下各總法

裝大藥法。船後之礮所用大藥。須在後火藥艙發出。各種礮所用之火藥。自各槍孔發出。鐵甲船內多數大藥包。用者打鐵甲應置於近出火藥之孔。木船內則常數火藥包。置於近出火藥之孔。如用槽自箱引出火藥。則發運更速。司內塔洋鎗藥彈包。礮門拉引管。大箭。各種花炮。斷不可置於火藥艙內。礮彈艙內周圍有架分置各種礮彈。每取一種。不必移動別種。如煤箱之口。可為起彈之用。則在內釘連環狀。可用鉤挂起彈之繩。羣子礮彈之外。所有各種礮彈。俱用撞礮引火。

出海戰船操練要例

新出海之船。操練礮法。先使船上一切人等同操一法。各人作各人之事。快速整齊。並湏申明作事之理。次則各哨分操各法。要以能極速極靜而備戰為者。天氣若不炎熱。必日日上午操練備戰之法。至於極熟為度。各人就列之時。甲必頓與總管礮法勒夫脫離。周圍閱視各人預備之物。有無錯誤。遂操各種放礮之法。約三刻。下午

齊集帶刀帶洋鎗之人。輪流操練手法用法。礮法總管並礮法教習必細查各人優劣。登記於冊。分別賞罰。如此一月必能極速極靜。其洋鎗與刀之用法亦嫻熟。知一月以後。礮法總管必將冊內操練不熟之人逐一教誨。分開重操。且勸下等者能操至精熟。即升上等。即得上者之事與工錢。或可得正礮手之工錢。分開重操之時。正礮手並候補正礮手及操練精熟之人不必同操。惟在總操放礮。並全哨操練洋鎗刀法。仍須同操。第一等正礮手可使幫助礮法教習。兼能將前學之事。因此更熟。小職工人並水手並幼童俱必習練洋鎗法刀法。並洋鎗打準。

礮法教習要事

操礮之時。礮法教習必知一礮。各人換號之時。各人之事不同。幾與重學一新事相若。故欲各人做事能嫓熟。必使各人明其意與用意已明。則手工不難矣。操時如有一人錯誤。礮法教習立呼靜聽。各人即靜候而聽其所言。此人之錯誤。言畢之後。

即呼續做。各人即自所停之事接續做起。為教習者必極耐心。必極誠恪。裝備對準諸法。尤不可使有虛浮輕忽之狀。為教習者當知此書各法。諸戰船俱可通用。然訓練初學之人。但述書內之言。尚有不足。必另用通暢之語。每於換放新法之時。格外詳講。

水師考試職官學徒_{凡考學徒之學習已成者}

學徒欲考者必盡知直輔架螺旋大礮與輪架礮之操練各法無論任意放礮或排放礮必能備做礮手各名之事又必知本船各礮用火藥之數與彈之重至於洋鎗手法與放法以及刀法亦須盡知且能逐段自操不誤不須別人喊令

考試勒夫脫難

勒夫脫難必能盡知此書各事如下 直輔架螺旋大礮操練法 移樞旋轉架礮操練法 輪架礮操練法 陸地戰礮陣法 能管六礮而為哨官 刀使法 引火與火箭 船舷放礮法 放礮火藥並礮彈內火藥重數 各種破之長與重 直輔架礮與輪架礮同打一處之法 指向表用法 在海面求物之相距法 操練一哨之礮不致有差 此書附卷各事之略

考試候補礮手

小職工人並第一等水手果屬勤誠實可勸之隨教習學習各事即考之為候補礮手必盡知本船大礮各操練之法以及洋鎗與刀法。另必對把放鎗如下之次數。以準的註冊如平常人之數。

兵器之名 洋鎗

手鎗

放之次數 二十 二十 二十 十 十

與杞相距 二百碼 二百碼 四百碼 十五 三十

放 之勢

立

跪

立

又必放過小礮十五次大礮十次。如所放者為前裝藥燐線礮則用常數大藥放空礮彈八箇裝藥礮彈二箇光膛礮則用實心彈八箇裝藥礮彈二箇。如以上十次內船能繞杞放礮五次則更好否則船直行放礮依常法一年之內學過放洋鎗之法而有準的者註冊上言放六十次可以不必。

得捺羅下水器圖說 英國戰船部原書

第一 空氣之器



第二

氣嘴



第三

面敷



甲為藏壓空氣之角。乙為氣箱。丙為引壓
繫空氣入角之管。丁為吸氣管。氣自氣箱
至人口。戊戌為帶可繫器於背。

甲為氣喉。連於氣箱管之節。乙即象皮所作
之氣喉。啞於口內。二凸塊丙丙以牙咬住。
吸氣管通過面敷之左邊而與喉相連。甲為
放氣之塞門。放出衣內之氣。

戰船備用下水器各件

一噴氣角。能噴空氣於藏氣之角。二壓力表。可指明氣角內之壓力。視此表即知
氣角內之氣足用與否。三下水人所構之器。此有二件相合。一為氣角。一為氣箱。

氣角可藏壓繫之空氣。若噴氣角或管有病不能動。其氣亦足待人至水面而不受害。氣箱與氣角相通。有圓錐門。而氣自氣箱至人口。上有硬象皮之隔板。連於一桿。桿在門上邊之內。其隔板為壓繫空氣。並外水之壓力。送更行動。自能開闔。因却水衣。此衣天寒時用之。或入水甚深而作工多時用之。衣袖抱繫於腕。水不流入衣領。連於面綱。五面綱與衣同用。以保人之頭。氣嘴連於綱之內。外有小塞門。可放去呼出之氣。

用器之時。必知以下數事。噴氣角之杯必滿水。而稍噴水入內。可免繩綱外有氣洩出。進氣管連於噴氣角之時。可閘管之一端。將繩綱上下數次。即知管之各節漏否。吸氣管與噴氣角相連之後。可將吸氣管在人口內呼吸數次。觀氣箱之隔板。自能上下。而門能開闔。則不致下水之人用力呼吸。如下水至底而作工。必有一級梯使逐步而下。梯下挂重物。使不順水衝過。人下之時。噴氣角行動必速。視壓力

表所指之數不可少於水深相配之數。如壓力有餘人亦無妨。水深不過三十尺。尚不甚冷。不必穿却水衣。惟天冷或水深欲在船底作工多時必用此衣。因卻水衣內常有空氣。人得溫暖且能受深水之壓力。

此器比昔時用過者更佳。其益處如下。一無論入水何深。人所得之空氣與周圍水之壓力相同。用氣之多少人肺自能主之。與噴氣管之行速無涉。舊式者空氣自噴氣管直至人口無法可準其數。有時太多。有時不足。二如螺旋有物阻礙而不能動。或汽機之海塞門有病。則人之下水必須極速。可穿佛蘭鐵衣。身帶重物。在數分時內備齊各物下水作工。舊法必穿卻水衣。而備多物。費時甚多。三人在水內時噴氣管或管有病。立覺呼吸有難。然有活門能阻已繫之氣不使散出。故能有氣呼吸而出水面。舊法者噴氣管或管有病即不能呼吸上浮。往往致死。四刮淨鐵船之底。用此器下水最便。以繩梯自左邊環過船底至右邊二端出於水面數尺下

水人帶平鐵板。板上有鉤可鉤於梯之級上。人則或立或坐於板上作工。梯可順前後之繩移向前後。督練數日之後。一日能在水下作工五六小時。不覺力乏。如用二人作工二十日。大鐵甲船之底盡能刮淨。如戰船往別國停泊日久。底甚污穢。難於速行船澳。或有不便。此為不可少之法。人下之繩即用之。傳語傳語已知之後。仍將原號回覆一次。以證不誤。入深水作工。人欲上即引之上。但宜稍緩。速則受傷。下水之人須知以下各事。常却吸管之氣嘴。呼出之氣可入卻水衣內。人欲入水更深。可開面縠之塞門。放出衣內之氣。人欲浮上。可暫時不開塞門。則輕而易浮。每次用此器與卻水衣後。必淨而乾之。水與管不可太熱。宜緩緩曬乾。噴氣筒與人身之器。用畢之後。亦即折斷揩淨。揩淨各件不可用油。止用淡水。